

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

47-49 2K Matting Agent je určený na znižovanie lesklosti prípravku MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series.

POMER MIEŠANIA



STUPEŇ LESKU	JEDNOTKY LESKU	POMER MIEŠANIA	HS TUŽIDLO	2K/MS TUŽIDLO	UNI RIE-DIDLO
Pololesk	60-80	80/20	3:1	2:1	0-5%
Saténový lesk	40-60	50/50	3:1	2:1	0-5%
Lesk vaječnej škrupiny	20-40	35/65	3:1	2:1	0-5%

Pred pridaním tužidla dôkladne premiešajte. Ak je to potrebné, tak s uni riedidlom.

ZLOŽKY



MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series
 47-20 2K Hardener Air Dry
 47-35 MS Hardener Fast
 47-55 MS Hardener Medium
 47-65 MS Hardener Slow
 8-130 HS Hardener Very Fast
 8-140 HS Hardener Fast
 8-150 HS Hardener Medium
 8-160 HS Hardener Slow
 1-141 Uni Thinner Fast
 1-151 Uni Thinner Medium
 1-161 Uni Thinner Slow

NASTAVENIE PIŠTOLE



	DÝŽA (MM)	TLAK VZDUCHU (BAR/PSI)
HVLP	1,2-1,4	2/29
HE (stredotlak)	1,2-1,4	1,8-2,0/26-29
Tlaková nádrž	2,2-2,5	3,0-5,0/44-73
Bez vzduchu/ Vzduchová zmes	0,015"/40°	160-200

PRÍSADY



APLIKÁCIA



2 vrstvy, 40 - 60 µm (1,4-2,2 mil)

ODVETRANIE A ČAS SUŠENIA



SUŠENIE NA VZDUCHU 20°C / 68°F		VYNÚTENÉ SUŠENIE 60°C / 140°F	
Odvetrание	-	Odvetrание	-
Bez prachu	-	Bez prachu	-
Suché na manipuláciu	-	Suché na manipuláciu	-
Suché na oštiepenie	-	Suché na oštiepenie	-
Suché na brúsenie	-	Suché na brúsenie	-
Suché na leštenie	-	Suché na leštenie	-

PRÍPRAVA POVRCHU



Povrch predtým očistite prípravkom 1-951 Silicone Remover a utrite dosucha. Povrch prebrúste brúsnym papierom P400 alebo jemnejšou brúsnou podložkou. Všetky zvyšky po brúsení odstráňte stlačeným vzduchom, použite vzduchovú brúsku, očistite prípravkom 1-951 Silicone Remover a utrite dosucha.



Maskujte celé vozidlo, aby sa eliminovalo nežiaduce nadmerné rozprašovanie.

ĎALŠIA VRSTVA



PODKLAD



Prečítajte si bezpečnostný list MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series.

DOBA SPRACOVATEĽNOSTI PRI 20°C



FYZICKÉ ÚDAJE

FYZICKÉ ÚDAJE 47-49 2K Matting Agent		
Chemická báza	Akrylová živica s matovacím činidlom	
Fyzikálne vlastnosti	Viskozita (RTS)	-
	Merná hmotnosť (kg/l)	1,035
	Bod vznietenia, uzavretá nádoba	26°C / 78,8°F
	Obj. % tuhých látok	29,9
	Spotreba	-
	Lesk	-
	Farba	Mliečny

OCHRANA



Používajte vhodnú ochranu dýchacích ciest (*odporúčame používať respirátor na prísun čerstvého vzduchu*).

Podrobnejšie informácie nájdete prostredníctvom tohto odkazu na hárok bezpečnostných údajov:

https://sds.de-beer.com/en/debeer/choose_localization

ČISTENIE



1-051 Gun Cleaner

SKLADOVATEĽNOSŤ



Minimálne 2 roky; (za normálnych skladovacích podmienok 10 - 30°C / 50 - 90°F) (neotvorený kontajner).

POZNÁMKY



-